



Carte 32 Diagnostic Territoire du CLBV du Grand lac Saint-François-6



- Qualité de l'eau**
- Préoccupante
 - À surveiller
 - Non problématique

- Utilisation du sol**
- MRC
 - Sous-bassin
 - Cours d'eau
 - Étendue d'eau

- agricole
- anthropique
- eau
- forêt
- milieu humide



© Gouvernement
du Québec,
tous droits réservés
Projection MTM Nad 83
Fuseau 7
Mars 2014

